

Serviceinformation

Nr 1, 2019

Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace 2016>

Det har visat sig att i ett minde antal bilar, där Thermo Plus-satserna W 986 403 från Webasto monterats, har kupéfläkten i fordonet slutat fungera. Felet har uppstått pga av dålig kontakt i en av de två microreläerna i värmarsatsen.

För att åtgärda detta problem behöver två av reläerna i värmarsatsen bytas ut.

För bilar som är ute på marknaden när det uppstår problem, beställs tilläggsstats W 986 403TS via www.autokatalogen.se.

Reklamation

Reklamation fylls i på www.autokatalogen.se enligt följande rutin:

1. Reklamera artikelnummer W 986 403TS
2. Skriv i "Övrig information": Inga delar kommer sändas in enligt Serviceinformation Nr 1 2019.
3. Under "Utfört arbete": Ange montering av W 986 403TS och 1h x 800 kr för utfört arbete.
4. Vi krediterar för utlägg av W 986 403TS samt arbetskostnad för 60 minuter à 800 kr.