

Förändringar har gjorts runt vecka 45 2021 på kardantunnel för modellerna T8 & T6 laddhybrider.

Dubbelkommandot HV 2A011221 passar endast de modeller som har den lägre kardantunneln.

Detta kan läsas ut motorkoden som finns i chassinumret, position 6-7

Bilar med den lägre kardantunneln har nedan motorkod för respektive modell.

T8 – BM

T6 - BF

Bilar med den högre kardantunneln har nedan motorkod för respektive modell.

T8 – H5

T6 – H1